

PATCH FLASH

ASFALTO REPARADOR ACTIVADO POR AGUA

[®]
SKYLINE

PROPIEDADES FÍSICAS Y RENDIMIENTO

Apariencia

Mezcla negra de agregados

Temperatura de aplicación

N/A

Cobertura/ Rendimiento

Tanque de 1 galón -
aproximadamente 1.4 pies
cuadrados a 1" de profundidad

Tanque de 3.5 galones -
aproximadamente 3.9 pies
cuadrados a 1" de profundidad

Color

Negro

Punto de ebullición

900°F

Capacidad de congelación

N/A

Máximo VOC

0.1% Por peso, 10gl

Gravedad específica

1.3-1.5

Peso por galón

10.8 - 11.6 libras por galón

Consistencia

Sólido

Tiempo de curado (50% de humedad relativa, 70° F)

Listo para transitar en 1 hora,
curado completo 24 horas

Tamaño del envase y peso

1 galón, aprox. 12.5 galón, aprox
37.5lbs



CARACTERÍSTICAS

PATCH FLASH es un parche de asfalto de curado rápido activado por agua que da un resultado permanente.

PATCH FLASH utiliza últimas tecnologías para ofrecer un parche compatible con VOC que cura rápidamente y deja un acabado texturizado de color negro sólido.

Tráfico listo en una (1) hora. La fórmula PATCH FLASH permite su aplicación, acción sin paredes laterales y es perfecta para entradas y estacionamientos, depresiones menores, bordes, delanteros y por supuestos, baches. Incluso funciona sobre hormigón. El producto se puede aplicar en la mayoría de las climas, incluidas las temperaturas cálidas, así como el clima frío y húmedo.

- Fórmula de agregado pétreo negro
- Para baches, depresiones, cantos, delanteros, juntas y grandes grietas
- Tecnología Nano ligantes para máxima adherencia a las paredes laterales
- Simplemente vierta, humedezca y apisona. Listo para el tráfico en 1 hora
- Fórmula para todo el año
- Fórmula baja en VOC

ADVERTENCIA

PATCH FLASH, es solo para uso exterior. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente tapado cuando no esté en uso. No es inflamable.

Emergencia y procedimientos de primeros auxilios

Ojos: Enjuague inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos mientras mantiene los párpados abiertos; consulte a un médico.

Inhalación: Si se ve afectado por neblina o vapor, retírelo de la exposición inmediatamente; llame a un médico. Si se detiene la respiración o irregular, iniciar reanimación, administrar oxígeno.

Piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con agua tibia y jabón.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO, aunque pueda ocurrir el vómito. Si se producen vómitos, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para prevenir la aspiración de líquido a los pulmones. Obtenga atención médica inmediata.

GARANTÍA Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Los métodos y técnicas descritos en este documento representan algunos que se han utilizado con éxito para obtener los resultados deseados. PATCH FLASH garantiza que este producto es de calidad comercial cuando se se aplica de acuerdo con las instrucciones. Este producto no está garantizado como adecuado para ningún otro propósito que no sea el indicado en el embalaje.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

PATCH FLASH, es fácil de usar, pero la preparación de la superficie es importante. Barrer o soplar el bache, la depresión u otra área a reparar para que esté libre de suciedad y escombros sueltos. Si las temperaturas están por debajo del punto de congelación, asegúrese de quitar el hielo para mejores resultados, deje que el área se seque antes de aplicar el producto

APLICACIÓN



GUANTES/ GAFAS



PALO DE MANO



REGADERA



APISONADORA DE ASFALTO

Use guantes y gafas antes de comenzar el proyecto. Retire todo el material suelto de la reparación, incluido el agua estancada. Barrer el área a fondo. Si las temperaturas están por debajo del punto de congelación, asegúrese de quitar el hielo. Abra el recipiente y saque la bolsa del cubo (no bolsa aún no abierta). Mueva la bolsa de un lado a otro durante aproximadamente un minuto para ayudar a aflojar el material con la parte posterior de la pala, llana o rastrillo y deje que el material se coloque aproximadamente 1/2" por encima del área de reparación. Con una regadera, vierta/ rocíe ligeramente con agua y permita que el agua entre completamente en reparación. Utilizando un aplanador, compacte completamente la reparación. Puede usar un bloque de cemento o cualquier objeto pesado y contundente. Si la reparación es más profunda que 3 "recomendamos hacer una reparación en dos niveles".



PRECAUCIONES

Aplicar PATCH FLASH , a una profundidad de 3/4 - 4" (20-100 mm). Aplique en capas/ capas de 2" (50 mm) para que pueda compactar completamente cada capa.

Evite que el producto entre en contacto con las manos y la ropa.

Cuando se aplique en condiciones de calor, no haga girar las llantas de su automóvil en reparaciones nuevas durante las primeras 24 horas. Gire mientras el vehículo está en movimiento.

Para la aplicación del sellador, deje curar 24 horas antes de sellar.

GARANTIA

Un (1) año



SKYLINE[®]